

## **CEIP “SANTIAGO APÓSTOL”**

### **MARCHAGAZ (Cáceres)**

Estado de las instalaciones del Colegio de Marchagaz, que se resumen en una dejadez total debida a las humedades y la falta de mantenimiento.

Sería prioritario, bajo nuestro punto de vista, el arreglo urgente de la caldera de gasoil, pues tiene una fuga, con la consecuente peligrosidad.





Sindicato del Profesorado Extremeño

# Información sindical

*somos*  
**EDUCACIÓN**  
*somos*  
**EXTREMADURA**  
*somos*  
**PÚBLICA**





Sindicato del Profesorado Extremeño

# Información sindical

*somos*  
**EDUCACIÓN**  
*somos*  
**EXTREMADURA**  
*somos*  
**PÚBLICA**





Sindicato del Profesorado Extremeño

# Información sindical

*somos*  
**EDUCACIÓN**  
*somos*  
**EXTREMADURA**  
*somos*  
**PÚBLICA**

